


# CV d'une MFS

1971 ⇒ Théorie → Bluschke }  
 1980 ⇒ Pratique → Lechard }  
 Almonds



Commande vectorielle d'une machine asynchrone - concepts et implications -

III.1] Interets :

La commande scalaire de flux constant offre en principe un niveau de caractéristique parallèle du couple en fonction de la vitesse, ainsi dire comme celui de la machine à courant continu. Mais le principal inconvénient c'est la maîtrise des trajectoires, car le contrôle scalaire s'effectue uniquement par les valeurs efficaces des tensions, courants et flux. Donc, pour les applications de hautes performances dynamiques, la commande scalaire ne peut être utilisée. Cependant, il est à souligner que cette technique de commande est suffisamment utilisée dans les applications à trajectoires verticales (pompes, compresseurs, ventilateurs, ...) comme elle est utilisée dans la plupart des applications industrielles, notamment la commande d'une machine à courant continu.

ce qui permet une meilleure maîtrise des trajectoires comme celle de la commande d'une TCC. Réalisant de très hautes performances dynamiques, elle trouve actuellement dans les applications exigeant un cahier de charge élevé en matière de performances dynamiques.

III.2 - Modèle vectoriel de la MAS

La commande vectorielle par orientation du flux soit le modèle en régime dynamique de la MAS écrit dans une repère synchronique (d,q) tournant à la vitesse  $\omega_s$  par rapport au stator.

on peut dire que le flux ne depend pas seulement de la composante du courant statonique dans l'axe d, mais  $\psi_s$  depend de  $I_{sd}$  et  $I_{sq}$

$$\frac{1}{L_s} (1 + Tr \frac{d}{dt}) \psi_s = (1 + Tr \frac{d}{dt}) I_{sd} - (w_s - w) Tr I_{sq}$$


maintenant, on obtient =

• En utilisant la premiere equation statonique du modele (I) en regime permanent le couple est le produit du flux par le courant statonique en quadrature

$$C_e = p (w_s I_{sq} - \psi_s I_{sd}) = p \psi_s I_{sq}$$

• on oriente d selon  $\psi_s \Rightarrow \psi_s = \psi_s \cos \theta_s ; \psi_{sq} = 0$

Figure 1



1) Referentiel Lie au flux statonique  $\psi_s$  :

- 3) " " " d'entrefer.
- 2) " " " rotorique.
- 1) Referentiel Lie au flux statonique -

La conception de la commande vectorielle par orientation du flux necessite le choix d'un referentiel adequat parmi 3 possibilites :

$$\begin{aligned}
 L_s \dot{\psi}_s &= R_s I_{sd} + \frac{d}{dt} \psi_s - w_s \psi_{sq} \\
 0 &= R_s I_{sq} + \frac{d}{dt} \psi_{sq} + w_s \psi_s \\
 0 &= R_r I_r + \frac{d}{dt} \psi_r - (w_r - w_m) \psi_{rq} \\
 0 &= R_r I_{rq} + \frac{d}{dt} \psi_{rq} + (w_r - w_m) \psi_{rd}
 \end{aligned}$$

avec  $w = w_m$  = vitesse de rotation de l'arbre  
 $w_s$  = vitesse du repere (d, q) par rapport au stator




Le couple est proportionnel au produit du flux par la composante du courant statorique en quadrature avec le flux. avec la première équation du rotor, on obtient :

$$(1 + Tr \frac{d}{dt}) \psi_{rd} = M \cdot i_{sd}$$

donc :  $e = \frac{Lr}{M} (\psi_{rd} \cdot i_{sq} - \psi_{sq} \cdot i_{rd}) = \frac{Lr}{M} \psi_{rd} i_{sq}$   
 on oriente l'axe d. sur le flux rotorique, alors :

Figure III :



3) Référentiel lié au flux rotorique :

Le flux dépend de  $i_{sd}$  et  $i_{sq}$ , alors il n'y a pas de découplage entre le flux et le couple.

$$\frac{M}{Lr} (1 + Tr \frac{d}{dt}) \psi_{rd} = (1 + p Tr \frac{d}{dt}) i_{sd} - (i_{sq} - u_{sq}) Tr Lsq$$

Le couple est le produit du flux et le courant de l'axe q ( $i_{sq}$ ). à partir de la première équation rotorique, on définit la relation entre le flux et les courants statoriques :

alors :  $e = p \psi_{rd} \cdot i_{sq} = p \psi_{md} i_{sq}$

comme le flux d'entrefer est orienté sur l'axe d, alors :  $\psi_{rd} = \psi_m$  ;  $\psi_{mq} = 0$

dans l'axe d, d'un découplage naturel entre le flux et les grandeurs selon l'axe q.

conclusion =

Dans les trois référentiels, le couple est proportionnel au produit du flux par la composante statorique en quadrature avec le flux. Ainsi dans un fonctionnement à flux constant, cette composante est l'image du couple.

seul le choix du flux référentiel permet un découplage naturel caractéristique par une indépendance du flux par rapport à la composante du courant statorique en quadrature avec le flux. Le référentiel lié au flux rotorique est choisi pour obtenir des fonctionnements de la MAS comparables à ceux de la HM. Dans la majorité des cas, le référentiel est choisi selon le flux rotorique.

### III-3) Commande vectorielle par orientation du flux rotorique

#### - CV-OR -

La CV-OR exige l'orientation de  $\psi_r = 0$ , c'est-à-dire le modèle de dynamique (I) de la MAS est énoncé comme suit/après transformation de Laplace) =

$$s I_{sd} = (R_s + s L_s) I_{sd} + s L_m I_r - w_s L_s I_{sq} \quad (1)$$

$$s I_{sq} = (R_s + s L_s) I_{sq} + w_s L_m I_r + w_s L_s I_{sd} \quad (2)$$

$$I_r = \frac{L_m}{L_m + s T_r} I_{sd}$$

$$w_r = \frac{T_r \cdot \omega_r}{L_m} I_{sq}$$

$$C_e = \frac{3 p L_m}{2 L_r} \omega_r \cdot I_{sq}$$

--- (5)

--- (4)

--- (3)

• L'équation (3) signifie que le modèle de la MAS est dans le repère

synchrone à flux rotorique orienté le module de ce flux est contrôlé linéairement par le courant direct  $I_{sd}$  selon

une dynamique d'un 1<sup>er</sup> ordre avec la constante de temps  $T_{ro}$

L'équation (4) signifie que si le flux est établi à sa valeur de référence, alors la pulsation de glissement ou

rotorique devient proportionnelle à la composante  $I_{sq}$  qui est naturellement une image du couple développée ce donne

par l'équation (5)

• L'équation (5) donne  $C_e = \frac{3 p L_m}{2 L_r} \omega_r I_{sq}$

en posant  $K = \frac{3 p L_m}{2 L_r}$  ! devient  $C_e = K \omega_r I_{sq}$

qui est une équation similaire à celle d'un MCG d'autant plus que  $\omega_r = \omega_{ref}$ , alors ce devient directement contrôlable

linéairement par  $I_{sq}$ .





les composantes du flux rotorique sont estimés par les relations suivantes.

$$\psi_r = \sqrt{\psi_{ra}^2 + \psi_{rb}^2}$$

$$\theta_s = \arctan \frac{\psi_{rb}}{\psi_{ra}}$$

le couple électromagnétique donné par des grandeur mesurée et

$$C_e = \frac{3p}{2\pi} (\psi_{ra} \cdot i_{rb} - \psi_{rb} \cdot i_{ra})$$

Il est clair donc que des hordeles optimales de régulation du flux ou du couple peuvent être ajoutées.

$R_m^*$

Pour la détermination du flux  $\psi_r$ , on peut utiliser la mesure du flux d'entrefer car: la relation entre  $\psi_r$  et  $\psi_m$  est donnée par:

on sait que:

$$\begin{aligned} \psi_r &= L_r i_r + L_m i_s = L_r i_r + L_m i_r - L_m i_r + L_m i_s \\ &= (L_r - L_m) i_r + L_m (i_r + i_s) \\ \psi_m &= L_m i_r + L_m i_s = L_m (i_r + i_s) \end{aligned}$$

$\psi_m$  = flux d'entrefer.

le seul défaut, c'est l'utilisation des grandeurs à effet Hall.

ce capteur sont très fragiles et très sensible aux fluctuations du flux à cause de l'enroulage du stator.

B) lemmes de vectorielle indirecte (CV-OPR-indirecte)

L'angle d'orientation  $\theta_s$  est obtenu à partir de la loi d'adaptation

comme:


$$\omega_r = \frac{1}{L_m} \cdot \frac{1}{I_s} \cdot \frac{1}{I_s} = \frac{1}{I_s} \cdot \frac{1}{I_s} = \frac{1}{I_s^2}$$

! possible:  $\omega_r = L_m I_s$

$$\frac{d\theta_s}{dt} = \omega_s = \omega_m + \omega_r = \theta_s = \int \omega_s dt = \int (\omega_m + \omega_r) dt = \int (\omega_m + \frac{1}{I_s} \cdot \frac{1}{I_s}) dt$$

$\theta_s$  définit la position du flux par rapport au stator.

Le concept de base est donné par le schéma suivant:




Cette méthode est très sensible aux variations des paramètres.  
 Si  $T_r$  varie  $\Rightarrow I_q$  varie  $\Rightarrow I_d$  (dans le moteur varie) varie et  $I_d^*$  de la commande reste constante puisque  $I_d$  dans la commande reste constant) reste constante  $\Rightarrow$  on aura un angle  $\theta_{sc}$  qui ne représente pas en exactitude la position du flux  $\Rightarrow$  le découplage est affecté et les performances de régulation peuvent être dégradées.

### III.3.8] Commande Vectorielle en Courant (Alim en courant):

1) Modèle d'une MAS alimentée en courant  
 Dans ce modèle les variables de contrôle sont les courants statorique  $i_{ds}^*$  et  $i_{qs}^*$ .  
 On a des flux rotoriques  $\psi_{dr}$  et  $\psi_{qr}$  comme variable d'état  $x = [\psi_{dr} \ \psi_{qr}]^T$  et  $i_{ds}^*$  et  $i_{qs}^*$  comme grandeurs de commande  $u = [u_{dr} \ u_{qr}]^T$ .  
 alors, le modèle d'état de la machine adéquate est donné par  $\dot{x} = Ax + Bu$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{r_r}{L_r} & \omega_r \\ \omega_r & -\frac{r_r}{L_r} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{L_m}{L_r} & 0 \\ 0 & \frac{L_m}{L_r} \end{bmatrix}$$

L'équation du couple est  $T_e = \frac{3pL_m}{2L_r} (\psi_{dr} i_{qs}^* - \psi_{qr} i_{ds}^*)$








Remarque: Dans le cadre de la CV-EP l'ordre

commande vectorielle & indirecte en courant d'une MTS  
| controle de vitesse d'une MTS - alim - courant en CV-EP sans  
controle de flux



301) schéma fonctionnel de simulation =

**§3.3] Commande vectorielle en tension (Aim. - en tension)**

Ici les commandes ou les inputs ne sont pas des courants mais des tensions - entrées ordinaires d'une MRS - la CV est élaborée en exploitant les équations ①, ②, ③, ④ et ⑤.  
 Dans le cas d'une commande en flux et en couple par orientation du flux ou  $\psi^*$  et  $\varphi^*$  sont imposés en référence.

$$I_{ds} = \frac{1}{\omega} (T_{*s} + M) \dot{\varphi}^*$$

$$E_b = \frac{2Lr}{3pLm} \cdot \frac{C_e}{\varphi^*}$$

et les équations d'attaque de la machine sont données par

$$V_{ds} = R_s I_{ds} + \sigma L_s \frac{dI_{ds}}{dt} + L_m \frac{d\varphi^*}{dt} + \omega_s L_s I_{qs}$$

$$V_{qs} = R_s I_{qs} + \sigma L_s \frac{dI_{qs}}{dt} + L_m \dot{\varphi}^* + \omega_s \sigma L_s I_{ds}$$

la mise en œuvre de la CV de cette manière ne permet pas de performer très élevés puissances

n) présence de tensions → provocation de divergence quand il y a des signaux de variation rapide (Echelon)

a) présence des termes de couplage entre les axes d et q → altération de la qualité d'orientation du flux et donc du découplage flux-couple.

par conséquent il faut effectuer une CV-OR équilibrée, le découplage est assuré par l'ajout des termes de découplage ou de compensation.

\* découplage statique =


on suppose que  $\varphi_r$  varie lentement par rapport à  $L_s$  (  $\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\varphi_r}{dt} = 0$  )

$$V_{ds} = R_s I_{ds} + \sigma L_s \frac{dI_{ds}}{dt} - \omega_s \sigma L_s I_{qs}$$

$$V_{qs} = R_s I_{qs} + \sigma L_s \frac{dI_{qs}}{dt} + \omega_s \frac{dL_m \varphi^*}{dt} + \omega_s \sigma L_s I_{ds}$$


donc :  $V_{ds} + w_s \Delta I_s = (R_s + sL_s) I_s = U_{ds}^*$   
 $V_{qs} - (w_s L_m I_r + w_s L_s I_s) = e_q$  forme à compenser sur l'axe q.  
 (obtient par la commande)

et notre machine sera représentée par le schéma bloc suivant




modèle de la machine

$+ w_s L_s I_s = e_d$  forme à compenser sur l'axe d.  
 $-(w_s L_m I_r + w_s L_s I_s) = e_q$  forme à compenser sur l'axe q.  
 enfin, le schéma bloc suivant représente la régulation  
 découplée souhaitée :




1) Commande vectorielle directe (CV-DFR - directe)  
 la structure de commande et donnée par le schéma bloc suivant



2) commande vectorielle indirecte (C-V-D-F-R- indirecte)


la structure de commande est donnée par le schéma bloc suivant



cette structure de commande est caractérisée par la sensibilité au variation paramétrique dans le bloc d'adaptation de la commande, les performances de régulation seront dégradées.

Remarque :

Dans les différents type de la C-V-D-F-R (spécialement la C-V-D-F-R- indirecte), le flux  $\psi_r$  est imposé selon la vitesse de rotation de la MAS par un bloc dit de défluxage défini par la fonction non-linéaire suivante :



Le défluxage permet de la MAS à atteindre les vitesses supérieures à la vitesse nominale - dans ce FT, le couple maximal que l'on peut imposer devient faible (fraction électrique :  $\frac{e}{\omega}$  fort au démarrage puis un  $e$  plus faible en marche normal) donc le défluxage permet l'exploitation optimale des capacités magnétiques de la MAS en sous-vitesse et en sur-vitesse.